

# スプレー塗装による塗装方法

スプレーガンの参考設定 (アネストイワタ社製 W-101,W-200)

ソリッド色・クリアー	W-200	1.5	2.5 ~ 3 回転開き	0.2 ~ 0.25	全開 (K-1 キャップ) 3 回転戻し (K-2 キャップ)	2 ~ 4 回	15 ~ 20cm
メタリック・2 コートパール	W-200	1.5	2.5 ~ 3 回転開き	0.2 ~ 0.25	全開 (K-1 キャップ) 3 回転戻し (K-2 キャップ)	色きめ: 3 回 ~ 4 回 ムラ消し: 2 回	捨て塗り・色きめ塗装 20 ~ 25cm ムラ消し塗装 25cm ~ 30cm
パールベース (3 コートパール)	W-200	1.5	2.5 ~ 3 回転開き	0.2 ~ 0.25	全開 (K-1 キャップ) 3 回転戻し (K-2 キャップ)	3 回	25 ~ 30cm

スプレーガンの動かし方

○ 適正距離

✗ 近い

✗ 遠い

